



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前




使用機械
高压洗浄機
20MP A 1台



洗浄圧確認状況



使用材料検収



同上




同上

使用材料検収



同上




同上





使用材料空体検収



同上



高压洗净工
状况



同上



同上



洗浄完了状況



同上



同上



洗浄完了状況



水切状況



同上



表面乾燥
草根等焼却状況



同上



既設CO A液塗布
m²/100g以上塗布



同上



同上



目地・クラック補修工
下処理状況



同上



ライニング前
表面乾燥及び昇温



練り混ぜ状況



ライニング状況



ライニング状況



同上



同上



ライニング厚検測
壁面 6.4mm



壁面 15.78mm



壁面 14.33mm



底面 10.77mm




底面 13.24mm



目地・クラック補修工
乾燥状況



清掃状況



プライマー塗布




養生状況



シーラントマスター
充填状況



充填完了状況



充填完了状況



ライニング完了後
A液塗布工
m²/100 g 以上塗布




同上



同上



ライニング完了後
B液塗布工
m²/100g以上塗布



同上



同上



完成



完成



完成



完成



完成



完成



完成



完成