


令和元年 七代天神社木部修繕工事

工事写真

施工前




施工前



施工前



本殿施工前



本殿施工前



完成



完成



完成



本殿完成



本殿完成



石材

施工前



完成



白壁・石垣

施工前



完成



正面 門

施工前




完成



本殿

施工前



完成




本殿

施工前



完成



本殿

施工前




完成




本殿

施工前




完成



本殿

施工前



完成



本殿

施工前



完成



灯笼

施工前



完成



正面 門

完成



完成



本殿

完成



完成



本殿

完成



完成



本殿

完成



完成



本殿・彫刻

完成



完成




本殿

完成



完成



本殿・金属

完成



完成



クリスタルウッド処理完了



株式会社イングス