



施工前



施工前



施工前




施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



既設塗膜剥離状況



同上




同上



素地調整完了



同上



同上



素地調整完了




同上



同上



ウツセラ充填完了



同上



ウッドセラ素地調整



ウッドセラ素地調整完了





同上



ウッドレスキュー下塗り
塗布状況（光明丹）



同上







ウツレスキュー上塗り
塗布状況 (光明丹)



同上






キルコート塗布状況



同上




トップコート塗布状況



トップコート塗布状況



キルコート塗布状況（内部）



同上



細部塗装状況



同上



同上



完成



完成



完成



完成



完成



完成




完成



完成



完成



完成



完成



完成